

| | |
|------|--------------------------------|
| 등록번호 | 광진인터넷중독예방상담센터-1564 (2022.6.30) |
| 등록일자 | 2022.06.30 |
| 결재일자 | 광진인터넷중독예방상담센터-1564 (2022.6.30) |
| 공개구분 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 상담사 | 팀장 | 센터장 | |
| 박미란 | 한진희 | 이정민 | |

2022년 6월 시설장 자체 점검표

| 구 분 | 점검일자 |
|------------|------------------|
| 자체 안전점검표 | 2022년 6월 30일 목요일 |
| 자체 위생관리표 | 2022년 6월 30일 목요일 |
| 자체 방화점검표 | 2022년 6월 30일 목요일 |
| 자체 정수기 점검표 | 2022년 6월 30일 목요일 |

자체 안전점검표

| 구분 | 항 목 별 | 점검사항 | | | 비고 |
|------|-------------------------|------|-----|------|----|
| | | 적합 | 부적합 | 지적사항 | |
| 건축분야 | 외부, 벽균열, 처짐 상태여부 | √ | | | |
| | 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 | √ | | | |
| | 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 | √ | | | |
| | 도장재료 마감 및 부식상태 | √ | | | |
| | 천장등 관련부재 변위, 변형, 휨 상태 | √ | | | |
| 전기분야 | 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 | √ | | | |
| | 누전차단기등 전기시설의 정상 작동여부 | √ | | | |
| | 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 | √ | | | |
| | 전선 배선불량 및 문어발식 콘서트 사용여부 | √ | | | |
| | 전기실 등 누유 누전 및 보호시설 적정여부 | √ | | | |
| 토목분야 | 내부마감재 방염기준 등의 적법여부 | √ | | | |
| | 소화기, 화재탐지기 등 소방시설 상태 | √ | | | |
| | 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 | √ | | | |
| | 방화문 방화샷터의 정상 작동상태 점검 | √ | | | |
| | 피난, 소화통로 확보여부, 유지관리 상태 | √ | | | |

자체 위생관리표

| 구분 | 위생상태 | | 점검사항 | | | 비 고 |
|-------------|----------------|-------|------|----|------|-----|
| | | | 양호 | 불량 | 지적사항 | |
| 상 담 실 | 정리상태 | 상담실 1 | √ | | | |
| | | 상담실 2 | √ | | | |
| | | 상담실 3 | √ | | | |
| | | 놀이치료실 | √ | | | |
| | | 미술치료실 | √ | | | |
| | 청소상태 | 상담실 1 | √ | | | |
| | | 상담실 2 | √ | | | |
| | | 상담실 3 | √ | | | |
| | | 놀이치료실 | √ | | | |
| | | 미술치료실 | √ | | | |
| | 냉난방 상태 | 상담실 1 | √ | | | |
| | | 상담실 2 | √ | | | |
| | | 상담실 3 | √ | | | |
| | | 놀이치료실 | √ | | | |
| | | 미술치료실 | √ | | | |
| | 악취 여부 | 상담실 1 | √ | | | |
| | | 상담실 2 | √ | | | |
| | | 상담실 3 | √ | | | |
| | | 놀이치료실 | √ | | | |
| | | 미술치료실 | √ | | | |
| 기 타 | 대기실 안내데스크 청결상태 | | √ | | | |
| | 센터 복도 청결상태 | | √ | | | |
| | 사무실 청결상태 | | √ | | | |
| | 유리 청결상태 | | √ | | | |
| | 외각 청결상태 | | √ | | | |

자체 방화점검표

| 점검사항 | 점검사항 | | | 비고 |
|---------------------------------------|------|----|------|----|
| | 양호 | 불량 | 지적사항 | |
| 소화기의 위치표시가 있는가? | √ | | | |
| 소화기의 충전량은 확인하였는가? | √ | | | |
| 소화전의 수압 호스의 연결상태는 적정한지? | √ | | | |
| 스프링클러 배관 및 밸브상태 여부정상적 개폐하고 있는가? | √ | | | |
| 유도등은 정상적으로 작동하는가? | √ | | | |
| 자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가? | √ | | | |
| 사용전원 차단시 비상전원은 정상적으로 동작하는가? | √ | | | |
| 위험물 및 피난사다리의 설치상태 양호한가? | √ | | | |
| 위험물 저장시설에 외부인이 출입할 수 없도록 출입통제 하고 있는가? | √ | | | |
| 위험물 저장시설에는 차광 및 환기상태가 양호한지? | √ | | | |
| 화기시설이 가연성 물질과 안전거리 확보하였는가? | √ | | | |
| 피난, 소화통로는 확보하였는가? | √ | | | |

자체 정수기 점검표

| 점검사항 | 점검사항 | | | 비고 |
|------------------------------|------|----|------|----|
| | 양호 | 불량 | 지적사항 | |
| 정수기의 수(水) 량은 적정한가? | √ | | | |
| 필터 교환은 주기적으로 시행되는가? | √ | | | |
| 수질은 적정한가? | √ | | | |
| 정수기내 보관탱크의 위생상태는 청결한가? | √ | | | |
| 정수기 퇴수(退水/드레인)는 적절히 이루어 지는가? | √ | | | |
| 정수기 사용컵의 위생상태는 청결한가? | √ | | | |
| 정수기 사용컵은 원활히 공급되는가? | √ | | | |
| 정수기 본체 위생상태는 청결한가? | √ | | | |
| 정수기 위치는 적절한곳에 배치되었는가? | √ | | | |
| 정수기 온수(溫水)온도는 적정(화상의 위험성)한가? | √ | | | |
| 정수기 냉수(冷水)온도는 적정한가? | √ | | | |
| 정수기 퇴수(退水/드레인)의 사후 처리는 원만한가? | √ | | | |
| 정수기 주변상태는 청결한가? | √ | | | |
| 정수기 전원공급은 원활한가? | √ | | | |

* 우리센터는 시립광진청소년센터에서 관리 운영하는 건물(광진구 구천면로 2) 내 1층에 설치 되어 분야별 건축물 관리에 권한이 없어 우리 센터가 주로 이용하는 영역에 대해서만 점검을 실시함. 단, 안전 및 재난 발생과 관련하여서는 시립광진청소년센터에서 안전점검 실시 후 해당사항이 있을 시 협조 조력하여 조치함.